

同一電流を流すに必要な各金属の断面積比率(銅 = 1)

金属	比率
銅	1
鉄	6
アルミ	2
真鍮	8
リン青銅	5
チタン	3.2