

金属の最高純度

金属	製造法	最高純度(%)	不純物(%)
アルミニウム	電 解	99.96	Si
鉄	冶 金	99.96	C 0.0006
	電 解	99.852	Si 0.0005, S 0.004
銅	"	99.99	P 0.005
亜鉛	"	99.9999	Pb,Fe,Au,Ag,As
鉛	"	99.9997	Pb,S
錫	"	99.996	Zn,Cu,Si
ニッケル	"	99.9	Pb,Ag,S,As,C
コバルト	"	-	Co,Fe
銀	冶 金	99.9	Co
	電 解	99.999	
金	冶 金	99.999	Cl
	めっき	99.9999	Hg,Ag
クロム	電 解	99.98	
	テルミット	98.608	Al,C 1.3-1.5
モリブデン	還 元	98-95	C 5-7
	テルミット	98.99	Fe,Si 1-2